



Cette notice est uniquement valable pour IK3xx avec FD inférieur à 8506

Photo 1:



L'ancienne version du module compresseur IK3xx jusqu'à FD8505 n'a pas de broche 4 (voir photo 1).

Photo 2:



La nouvelle version de la pièce à partir de FD8506 est équipée d'une broche 4 (voir photo 2)

Photo 3:



Sur les IK 3xx avec FD<8506 il est possible de monter la nouvelle version (voir photo 2) du module compresseur en pièce détachée. Dans ce cas, il faut couper la broche 4 comme indiqué sur la photo 3.