




8.2. Fühlertausch

Der Fühler befindet sich im geschäumten Bereich.


Nachrüstsatz, Artikel-Nr. 9590 755!




- Innenbehälter im markierten Bereich ausschneiden und Ausschnitt herausnehmen!




- Fühlerkabel im gekennzeichneten Bereich durchtrennen!



- Fühlerkabel abisolieren und mit Crimpverbinder und Schrumpfschlauch verbinden!



- Am Innenbehälter Loch für Bohrung (durch Schelle vorgegeben) markieren und mit 3mm Bohrer bohren!



- Abdeckung montieren und Fühlerschelle am Verdampfer seitlich wie abgebildet anschrauben!